

# Inspection de l'installation et localisation des défauts

pour schéma IT non mis à la terre

Optimisation



Nos experts se déplacent sur votre site et vous aident à contrôler le fonctionnement du contrôleur permanent d'isolement (CPI), pour mesurer l'isolement de votre installation et localiser les défauts jusqu'au niveau des alimentations/lignes en extrémité.

## Références

Localisation des défauts sur le site du client	923 402 2500
Inspection de l'installation IT du client	923 402 2200

## Points clés

- > Utilisation de la dernière génération d'outils de localisation de défauts d'isolement
- > Cartographie d'isolement de l'installation

## Avantages

- > Réduction du temps de localisation des défauts
- > Analyses des pannes et des origines des défauts
- > Optimisation de la continuité du service
- > Donne un état clair du niveau d'isolement de l'alimentation réseau aux alimentations en extrémité