

Services uniques

Visite d'inspection pour systèmes de correction du facteur de puissance PFC et COSYS



APPL_493_A,EP5

Durant la visite d'inspection, nous contrôlons les conditions d'utilisation générales du système de compensation d'énergie réactive dans son environnement d'exploitation. Cela nous permet d'identifier les points à améliorer.

Références

Visite d'inspection pour système de compensation d'énergie réactive COSYS

923 402 6000

Points clés

- > Contrôle des points chauds, serrages et raccordements
- > Contrôle des composants : filtres, ventilateurs, condensateurs, fusibles, contacteurs
- > Contrôle des séquences de commutation
- > Contrôle de la disponibilité de l'alimentation de compensation
- > Contrôle et mise à jour des paramètres du contrôleur
- > Rapport de service avec recommandations et suggestions

Avantages

- > Identification des points à surveiller
- > Qualification opérationnelle
- > Rapport d'état général du système installé