

# Services uniques

## Visite d'inspection pour inverseur de sources automatique ATyS



APPL/769/EP5

Ce service comprend une visite annuelle effectuée par un ingénieur agréé Socomec, qui vérifie et atteste du bon fonctionnement de chaque inverseur de sources ATyS. Après chaque inspection et test, l'ingénieur fournit un rapport détaillé ainsi qu'une déclaration de conformité.

Une inspection régulière des inverseurs de sources permet de :

- réduire le risque de passer à côté d'anomalies potentielles,
- éviter les temps d'indisponibilité coûteux et les pertes d'exploitation
- garantir une disponibilité élevée de l'alimentation.

De plus, une inspection faite par du personnel qualifié est essentielle pour satisfaire les exigences de certaines compagnies d'assurance et garantir le fonctionnement optimal des applications critiques.

Références	
Services uniques	
Visite d'inspection pour ATyS	923 402 7000
Contrat de service	
Flex Service Package	923 020 0057

### Points clés

- > Scellés de contrôle posés par le fabricant
- > Dernières mises à jour du firmware
- > Rapport complet avec recommandations techniques
- > Déclaration de conformité

### Pour aller plus loin

Ce service peut être inclus dans l'offre Flex Service Package.

Flex Service Package est un contrat de service personnalisable. Il offre une flexibilité inégalée en vous permettant de souscrire un nombre d'interventions par an adapté à vos besoins opérationnels spécifiques. De plus, il vous donne accès à un support d'expertise technique exclusif via notre plateforme Weblin.

*Pour en savoir plus, contactez votre interlocuteur commercial habituel.*